































Das Beste in seiner Kategorie

Funktionen:

- Wägen mit Toleranzbereich und Klassifizierung nach Gewicht durch die Anzeige mit drei auffälligen Farben.
 - 4 Modi der Data-Hold Funktion, um große Gegenstände wiegen zu können.
 - Stückzählen mit Speicherung von Einzelgewichten für 100 Produkte.
 - Speicherung von 100 Produkten mit alphanumerischem Code.
 - Automatisches Tarieren, Standart- oder mit Taravorabzug.
 - Nullspeicher für Wiegen von Depots und Silos.
 - 20 Taras speicherbar.
 - Barcodeleseranschluss.
 - Drucken des Belegs.
 - · Summenfunktion.









Das Gerät kann ohne Halterung an der Wand angebracht, oder auf einem Stativ aufgestellt werden.








Schutz vor Flüssigkeiten und Staub

Für feuchte oder staubige Umgebungen geeignet. Durch IP-65 geschützt.



Druckerverbindung (optional kabellos)

Druckerverbindung mit RS 232-C Schnittstelle oder optional kabellos. Drucken des Belegs mit dem Datum und der Uhrzeit von jeder Wägung, Artikelcode, Losnummer, Belegnummer, Kopf- und Fußzeile.

| Modell | К3 | |
|--------------------------------------|--|--|
| Referenz | 6170 | |
| Auflösung | 100.000 Teile. | |
| Mehrbereich | =<2 | |
| Linearität | 10 Punkte | |
| Gewicht zum Justieren | wählbar | |
| Wägeeinheiten | g(kg), lb, oz | |
| Referenzstückzahlen bei Stückzählung | 10, 20, 30, 50, 100 | |
| Display | LCD hintergrundbeleuchtet | |
| Ziffern | 6 stellig | |
| Ziffernhöhe | 25 | |
| Schnittstellen | RS 232-C, salida 3 relés (opc.), wifi (opc.) | |
| Material | ABS | |
| Schutzart | IP-65 | |
| Stromversorgung | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC | |
| Akkulaufzeit | 30 / 60 horas | |
| Zulässige Umgebungstemperatur | +5°C / +35°C | |
| Äußere Abmessungen (mm) | 220 x 180 x 83 | |
| Nettogewicht (kg) | 1,5 | |
| Verpackungsgröße (mm) | 325x235x165 | |
| Bruttogewicht (inkl. der Verpackung) | 2,3 | |
| UVP (€) | , | |

Wägen mit Toleranzbereich

Das 3-farbige Display erlaubt, das Gewicht zu überprüfen sowie die Produkte nach Gewicht bequem anhand der farblich gekennzeichneten Anzeige zu klassifizieren. Die grüne Anzeige kann als das Zielgewicht (OK), die rote als oberer Grenzwert (HI) und die gelbe als Unterer (LO) eingestellt werden.



Direkte Datenübertragung auf den PC

Mit dem USB-Direct-Kabel (optional) kann man die Daten der Wägungen bequem in jedes Programm auf den PC übertragen, wie durch die Eingabe über die Tastatur. Die Installation einer Software ist nicht notwendig.



Separate kabellose Großanzeige (optional)

Die separate kabellose Großanzeige RD3W kann bis zu 50m entfernt gestellt werden und erlaubt, dank großer 80 mm hoher Ziffern das Gewicht aus der Ferne zu erkennen. Die Anzeige ist auch mit Kabelverbindung verfügbar (RD3).



Tara-Pedal (optional)

Ermöglicht bequemes Tarieren mit dem Fuß, so dass die Hände frei sind um schnelleres und effizienteres Arbeiten zu garantieren.



| Ref. | Zubehör | UVP (€) |
|-----------|-------------------------------------|---------|
| 61084 | PC-Anschlusskabel DirectUSB | , |
| K3P100001 | Datum- / Uhrzeit Option | , |
| 6492 | Drucker PR4 mit Kabel | , |
| 6535 | Kabelloser Drucker PR4W | , |
| 5263 | Seperate Großanzeige RD3 | , |
| 6536 | Seperate kabellose Großanzeige RD3W | , |
| 32332 | Tara- Pedal | , |
| 32330 | 3-Relais Ausgang | , |
| 32278 | Wandhalterung in Edelstahl | , |
| 4877 | Virtual Key Software für PC | , |

Außenabmessungen (mm)

К3

