



Pesage aérien avec visualisation à distance

- Visualise le poids jusqu'à 100 mètres de distance avec la télécommande sans fil.
- Affichage LCD multifonctions.
 - Fabriqué en acier traité.
 - Batterie interne rechargeable.
 - Indicateur avec imprimante intégrée (en option).

Fonctions :

- Réglage du zéro.
- Fonction de tare.
- Accumulation et totalisation de pesées.
- Fonction HOLD.
- Extinction automatique.



Impression des pesées à distance

La télécommande C6P en option permet d'imprimer les résultats des pesées dans la télécommande même, tout en contrôlant toutes les fonctions du crochet peseur depuis votre main.



Indication et contrôle à distance

La télécommande permet de contrôler toutes les fonctions de l'appareil à distance tout en visualisant le poids, l'accumulation et le totalisation grâce à son écran de visualisation multifonctions.




Modèle	C7-3T	C7-5T	C7-10T
Référence	71170	71171	71172
Capacité	3.000 kg	5.000 kg	10.000 kg
Résolution	1 kg	2 kg	5 kg
Unités de pesage	kg, livre		
Échelle de tare	100%		
Matériau de la structure	Fonte d'acier		
Écran	LCD multifonctions		
Alimentation	Batterie rechargeable		
Autonomie	30 heures		
Température de travail	+0°C / +40°C		
Ouverture du crochet (mm)	30	35	45
Dimension extérieures (mm)	110 x 500 x 140	110 x 590 x 160	110 x 640 x 185
Poids net total (kg)	7,7	10,6	16,1
Dimensions emballage (mm)	580 x 275 x 330	580 x 275 x 330	580 x 275 x 330
Poids total avec emballage (kg)	9,5	12,3	17,8
PVP (€)	340,00	400,00	500,00

Réf.	Options	PVP (€)
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	100,00
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg	150,00

Réf.	Accessoires	PVP (€)
60953	Indicateur à distance avec imprimante C6P	690,00

Dimensions (mm)

C7



Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
C7-3T (mm)	56	35	50	200	426	500	180	24	95	55	140	110	107
C7-5T (mm)	60	36	50	260	514	590	210	26	120	75	160	110	107
C7-10T (mm)	75	44	67	300	543	640	220	30	110	90	185	110	107